

Akce:

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DVOU MOSTKŮ
V MĚSTSKÉ ČÁSTI HVĚZDOV
na p.p.č. 411/1, 413/1, 426/19, 426/23, v kat. území Ploužnice pod Ralskem
Most. ev.č. M-02



Obr.1 – Celkový pohled na most směrem objekt č.p.940 a č.p.942



Obr.2 – Celkový pohled na most směrem objekt č.p.953

Akce:

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DVOU MOSTKŮ
V MĚSTSKÉ ČÁSTI HVĚZDOV
na p.p.č. 411/1, 413/1, 426/19, 426/23, v kat. území Ploužnice pod Ralskem
Most. ev.č. M-02



Obr.3 – Pohled most z výtokové strany



Obr.4 – Pohled na most z nátokové strany

Akce:

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DVOU MOSTKŮ
V MĚSTSKÉ ČÁSTI HVĚZDOV
na p.p.č. 411/1, 413/1, 426/19, 426/23, v kat. území Ploužnice pod Ralskem
Most. ev.č. M-02



Obr.5 – Pohled na most – rozpadlá závěrná zídka u křídla při nátokové straně



Obr.6 – Pohled na most – nosná konstrukce s korozí

Akce:

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DVOU MOSTKŮ
V MĚSTSKÉ ČÁSTI HVĚZDOV
na p.p.č. 411/1, 413/1, 426/19, 426/23, v kat. území Ploužnice pod Ralskem
Most. ev.č. M-02



Obr.7 – Pohled na krajový nosník nosné konstrukce s korozí při výtokové straně mostu



Obr.8 – Detail lokálního oslabení dříku opěry – absence pojiva mezi kameny

Akce:

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DVOU MOSTKŮ
V MĚSTSKÉ ČÁSTI HVĚZDOV
na p.p.č. 411/1, 413/1, 426/19, 426/23, v kat. území Ploužnice pod Ralskem
Most. ev.č. M-02



Obr.9 – Pohled pravobřežní opěru – panelové křídlo zasahující do průtočného profilu



Obr.10 – Pohled levobřežní opěru – absence pojiva mezi kameny