
Akce:

**OBNOVA MOSTU M-08
U PILY PŘES PANENSKÝ POTOK
Most ev.č. M-08**

Fotodokumentace



Obr.1-Pohled na most směrem objekt č.p.50



Obr.2-Pohled na most z nátokové strany

Akce:

**OBNOVA MOSTU M-08
U PILY PŘES PANENSKÝ POTOK
Most ev.č. M-08**



Obr.3-Pohled na most z výtokové strany



Obr.4-Pohled na most – nosná konstrukce a spodní stavba – koroze a podemletí zdiva opěr