

JIŘÍ PŘENOSIL

Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa

Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A**o provedení kontroly a čištění spalinové cesty**

Číslo zprávy: 072/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: pí. Račáková

Adresa kontrolovaného objektu: Pražská 10, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 10m, účinné výšky 14m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

1.NP – bytová jednotka – kuchyň – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči lokální kamna Kaborky 5kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Není přístup k ústí komínu. Současně používán jeden komínový průduch dvěma uživateli (Račáková, Paldus) – nesmí být! Vybírací otvor má společný sběrač pro 2 průduchy – nesmí být!

Viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 31.08.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, BUDYŠÍNSKÁ 2536
IČ: 445 62 811
774 999 655

JIŘÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 073/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Paldus

Adresa kontrolovaného objektu: Pražská 10, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 10m, účinné výšky 5,5m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

2.NP – bytová jednotka – kuchyň – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči lokální kamna do 5kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Není přístup k ústí komínu. Současně používán jeden komínový průduch dvěma uživateli (Račáková, Paldus) – nesmí být! Vybírací otvor má společný sběrač pro 2 průduchy – nesmí být!

Viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 31.08.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ PŘENDA
Jiří PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
IČO 445 62 811
TEL 774 999 655

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

JIRÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 074/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Beran

Adresa kontrolovaného objektu: Pražská 10, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 10m, účinné výšky 5,5m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

2.NP – bytová jednotka – kuchyň – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči lokální kamna do 5kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Není přístup k ústí komínu. Vybírací otvor má společný sběrač pro 2 průduchy – nesmí být!

Viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 31.08.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIRÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, BUDYŠÍNSKÁ 2536
IČ: 445 62 811
T 774 999 655

JÍŘÍ PŘENOSIL

Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa

Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A**o provedení kontroly a čištění spalinové cesty**

Číslo zprávy: 090/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Just

Adresa kontrolovaného objektu: **Polní 337**, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 19.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 11m, účinné výšky 10m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína je přístupné.

1.NP – bytová jednotka – chodba – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 130mm, celková délka 0,8m 2x koleno 90°, ke spotřebiči H4 max. výkonu 16kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:** Nutná oprava komínu (omítka) v půdním prostoru. Rozbitý střešní výlez – instalovat nový

viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JÍŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA BUDYŠÍNSKÁ 2536
IČ: 445 62 811
☎ 774 999 655

JIRÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 091/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň
Uživatel bytové jednotky: pí. Šantorová
Adresa kontrolovaného objektu: Polní 337, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 19.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 11m, účinné výšky 10m, vyvedený nad sedlovou střechou. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína je přístupné.

1.NP – bytová jednotka – chodba – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 130mm, celková délka 0,8m 2x koleno 90°, ke spotřebiči H418 max. výkonu 18kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Není zajištěn dostatečný přívod vzduchu ke spotřebiči paliv – příčina dehtování komínu a předimenzovaný kotel. Nutná oprava komínu (omítka) v půdním prostoru. Ústí komína není dostatečně přístupné. Rozbitý střešní výlez – instalovat nový viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIRÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
IČ: 445 62 811
☎ 774 999 655

JIRÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšinská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 092/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: pí. Holečková

Adresa kontrolovaného objektu: Polní 337, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 19.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 11m, účinné výšky 7m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m.

2.NP – bytová jednotka – chodba – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 130mm, celková délka 0,8m 2x koleno 90°, ke spotřebiči H4 max. výkonu 16kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Není zajištěn dostatečný přívod vzduchu ke spotřebiči paliv. Nutná oprava komínu (omítka) v půdním prostoru. Ústí komína není dostatečně přístupné. Rozbitý střešní výlez – instalovat nový

viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIRÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšinská 2536
IČ: 445 62 811
774 999 655

JIŘÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 087/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: pí. Kremerová

Adresa kontrolovaného objektu: Hvězdovská 140, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 18.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 8m, účinné výšky 6m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

2.NP – bytová jednotka – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x koleno 90°, ke spotřebiči lokální kamna CLUB max. výkonu 7kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nutná oprava komínu v nadstřešní části

viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
IČO 345 62 811
tel. 774 999 655

JIRÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 088/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: pí. Beranová

Adresa kontrolovaného objektu: Hvězdovská 140, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 18.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 8m, účinné výšky 6,5m, vyvedený nad sedlovou střechou. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

2.NP – bytová jednotka – kotelna – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x koleno 90°, ke spotřebiči H418 max. výkonu 18kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: nedostatek přívodu vzduchu, tvorba dehtu v komínovém průduchu. Nutná oprava komínu v nadstřešní části. V půdním prostoru zasahuje trám do komínu – nutné odstranit ihned! Ústí komína není dostatečně přístupné.

viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIRÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
tel. 445 62 811
fax 774 999 655

JIŘÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 089/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Herák

Adresa kontrolovaného objektu: Hvězdovská 140, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 18.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 10m, účinné výšky 9m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

1.NP – bytová jednotka – kotelna – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x koleno 90°, ke spotřebiči H418 max. výkonu 18kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: chybí závora dvířek na vybíracím otvoru, nedostatek přívodu vzduchu. Nutná oprava komínu v nadstřešní části. V půdním prostoru zasahuje trám do komínu – nutné odstranit ihned! Ústí komína není dostatečně přístupné.

viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA BUDYŠÍNSKÁ 2536
IČO: 445 62 811
774 999 655



HVĚZDOVSKA' 940'

JIŘÍ PŘENOSIL

Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa

Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A**o provedení kontroly a čištění spalinové cesty**

Číslo zprávy: 085/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Kašík

Adresa kontrolovaného objektu: Hvězdovská 142, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 18.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 12m, účinné výšky 5m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

2.NP – bytová jednotka – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x koleno 90°, ke spotřebiči lokální kamna max. výkonu 5kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Komínová dvířka nejdou uzavřít – dát závoru, nebo vyměnit.

Viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 31.08.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ PŘENDA**JIŘÍ PŘENOSIL**

470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536

IČ: 445 62 811

tel: 774 999 655

Tel: +420 774 999 655

email: prenda2@seznam.cz

www.kominictvi-prenda.cz

JIŘÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 086/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Turko

Adresa kontrolovaného objektu: Hvězdovská 142, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 18.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 12m, účinné výšky 5m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

2.NP – bytová jednotka – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x koleno 90°, ke spotřebiči lokální kamna CLUB max. výkonu 7kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Komínová dvířka nejdou uzavřít – dát závoru, nebo vyměnit.

Viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 31.08.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email:prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
IČ: 445 62 811
774 999 655

JIRÍ PŘENOSIL

Sídlo: Budyšinská 2536, 470 06 Česká Lípa

Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A**o provedení kontroly a čištění spalinové cesty**

Číslo zprávy: 084/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: pí. Volšová

Adresa kontrolovaného objektu: Hvězdovská 374, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 18.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 12m, účinné výšky 5m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné. V půdním prostoru je vymetací otvor.

2.NP – bytová jednotka – kuchyň – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,3m 3x koleno 90°, ke spotřebiči lokální kamna KABORKY max. výkonu 5kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Kom.průduch je v neúčinné výšce ucpaný – nutno zprůchodnit.

Viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 31.08.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIRÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšinská 2536
IČO 445 62 811
TEL 774 999 655

JIRÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 077/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: pí. Gombašáková

Adresa kontrolovaného objektu: J.Fučíka 155, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 10m, účinné výšky 5m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

1.NP – bytová jednotka – kuchyň – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči lokální kamna do 5kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Netěsnost kouřovodu v zaústění do komínu. Nadstřešní část komínu je v havarijním stavu – nutná oprava. Tály na kuchyňském sporáku jsou prasklé

viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 31.08.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIRÍ PŘENOSIL
470 06 ČESKÁ LÍPA, Budyšínský 2536
IČ: 445 62 811
TEL: 774 999 655

JIŘÍ PŘENOSIL

Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa

Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 078/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Herák

Adresa kontrolovaného objektu: J.Fučíka 155, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s nerezovou vložkou, světlosti 160mm, celkové výšky cca 10m, účinné výšky 9,5m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 3m. Ústí komína není přístupné. V půdním prostoru je vymetací otvor.

1.NP – kotelna – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 130mm, celková délka 0,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči H418 do 18kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: ---

Termín odstranění nedostatků: ---

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, BUDYŠÍNSKÁ 2536
IČ: 445 62 811
TEL: 774 999 655

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

JIŘÍ PŘENOSIL

Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa

Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A**o provedení kontroly a čištění spalinové cesty**

Číslo zprávy: 079/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Šťastný

Adresa kontrolovaného objektu: J.Fučíka 155, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 10m, účinné výšky 5m, vyvedený nad sedlovou střechou. Výška nad střechou je cca 2m. Ústí komína není přístupné.

1.NP – chodba – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 130mm, celková délka 1,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči H418 do 18kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: u pí.Gombašákové zjištěny průsaky dehtu z kom.průduchu.

Doporučení: Vyvložkovat kom.průduch, viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, BUDYŠÍNSKÁ 2536
IČO 445 62 811
774 999 655

JIŘÍ PŘENOSIL

Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa

Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A**o provedení kontroly a čištění spalinové cesty**

Číslo zprávy: 080/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Zlámal

Adresa kontrolovaného objektu: J.Fučíka 155, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 10,5m, účinné výšky 9m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína je přístupné.

1.NP – bytová jednotka – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 130mm, celková délka 1,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči krbová kamna do 7kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: v půdním prostoru zjištěny velké průsaky dehtu na kom.průduchu. Komín je v nadstřešní části v havarijním stavu. Chybí žebřík na půdě k střešnímu výlezu.

Doporučení: Nepoužívat do odstranění závad. Vyvložkovat kom.průduch a opravit nad střechou viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
IČ: 445 62 811
TEL: 774 999 655



FUCÍKOVÁ 155

JIRÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 075/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: pí. Kinclová

Adresa kontrolovaného objektu: Pražská 10, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 10m, účinné výšky 5m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

2.NP – bytová jednotka – kuchyň – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči lokální kamna do 5kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Není přístup k ústí komínu. Vybírací otvor má společný sběrač pro 2 průduchy – nesmí být!

Viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 31.08.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIRÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
IČ: 445 62 811
TEL: 774 999 655

JIŘÍ PŘENOSIL

Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa

Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 076/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Dumko

Adresa kontrolovaného objektu: Pražská 10, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 10m, účinné výšky 5m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není přístupné.

1.NP – bytová jednotka – kuchyň – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči lokální kamna do 5kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Netěsnost kouřovodu v zaústění do komínu. Není přístup k ústí komínu. Vybírací otvor má společný sběrač pro 2 průduchy – nesmí být!

Viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 31.08.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
IČ: 445 62 811
774 999 655

JIŘÍ PŘENOSIL

Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa

Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 081/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Leitman

Adresa kontrolovaného objektu: Nová 258, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 9m, účinné výšky 8m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína je přístupné.

2.NP – bytová jednotka – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 130mm, celková délka 1m 1x kolenem 90°, ke spotřebiči krbová kamna do 9kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: netěsnost kouřovodu v zaústění do komínu. V nadstřešní části je komín v havarijním stavu

viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

KOMINIČTÍ PŘENDA

JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536IČ: 445 62 811
tel: 774 999 655

Tel: +420 774 999 655
email: prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

JIŘÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 082/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Kabeš

Adresa kontrolovaného objektu: Nová 258, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva, světlosti 150mm, celkové výšky cca 9m, účinné výšky 7m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína není dostatečně přístupné.

2.NP – bytová jednotka – kotelna – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 130mm, celková délka 1,5m 2x kolenem 90°, ke spotřebiči H418 max. výkonu 18kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: V nadstřešní části je komín v havarijním stavu. Ústí komína není dostatečně přístupné.

viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email:prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIŘÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
IČ: 445 62 811
TEL: 774 999 655

JIRÍ PŘENOSIL
Sídlo: Budyšínská 2536, 470 06 Česká Lípa
Základna: Pivovarská 508, 471 54 Cvikov

Z P R Á V A

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Číslo zprávy: 083/2014

Datum vystavení zprávy: 21.03.2014

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/název firmy: Jiří Přenosil – Kominictví Přenda

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: ev.č.ž.l. 350100-24423-02

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 445 62 811

Objednatel: Město Mimoň

Uživatel bytové jednotky: p. Ludvar

Adresa kontrolovaného objektu: Nová 258, Mimoň

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 17.03.2014

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Jednovrstvý, vnitřní, zděný komín: průduch na pevná paliva s přirozeným tahem, světlosti 150mm, celkové výšky cca 12m, účinné výšky 10m, vyvedený nad sedlovou střechu. Výška nad střechou je cca 1m. Ústí komína je přístupné.

1.NP – bytová jednotka – kuchyň – na komín je napojen kouřovod z ocelové trubky světlosti 120mm, celková délka 1,3m 2x koleno 90°, ke spotřebiči lokální kamna THORMA FILEX max. výkonu 5kW. Vybírací otvor je přístupný.

Pozn. Prostupy stropem kolem kom.tělesa jsou ve stavebním zákrytu. Dodržovat pravidelné čištění spalinové cesty.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ---

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: V nadstřešní části je komín v havarijním stavu. Ústí komína není dostatečně přístupné.

Viz.příloha

Termín odstranění nedostatků: do 30.09.2014

Tato kontrola spalinové cesty se má dle NV 91/2010 Sb. provádět nejméně 1x za rok (platnost do 17.03.2015)

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Tel: +420 774 999 655
email:prenda2@seznam.cz
www.kominictvi-prenda.cz

KOMINICTVÍ PŘENDA
JIRÍ PŘENOSIL
470 01 ČESKÁ LÍPA, Budyšínská 2536
IČ: 445 62 811
tel: 774 999 655

NOVA' 258



NOVÁ' 258



NOVA' 258

